Land Rover

Modelo anual actualizado		Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Defender [L316]	2014-2016	●	●	●										
Discovery 4 [L319]	2010-2016	●	●	●	●	●		●	●	●				●
Calibración del acelerómetro longitudinal	2010-2016		●						●					
Coloque el freno de estacionamiento en la posición de montaje	2010-2016		●						●					
Coloque el freno de estacionamiento en la posición de cierre	2010-2016		●						●					
Procedimiento de desbloqueo del freno de estacionamiento	2010-2016		●						●					
Regeneración forzada	2015-2016	●												
Reseteo del vehículo	2015-2016	●												
Cambio de sensor lambda	2015-2016	●												
Programación del inyector	2015-2016	●												
Resetear bomba de combustible	2015-2016	●												
Intercambio del catalizador de oxidación	2015-2016	●												
Adaptación de la válvula de EGR de baja presión	2015-2016	●												
Resetear agua en el sensor de combustible	2015-2016	●												
Reajuste del control de reducción selectiva del catalizador	2015-2016	●												
Resetear el servicio de aceite	2015-2016	●												
Reajustar sistema SCR - Iniciar inhibición	2015-2016	●												
Rutina de configuración de ruta aérea	2015-2016	●												
Lectura del código del inyector	2015-2016	●												
Autotest solicitado - módulo de control de IPC	2015-2016			●										
Borrado de la adaptación de la transmisión	2015-2016					●								
Sustitución de la batería	2015-2016								●					
Programación del ID del sensor de rueda	2015-2016								●					
Reset de la revisión del aceite	2015-2016									●				
Realizar reset del intervalo de servicio	2015-2016									●				
Range Rover [L405]	2013-2014	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●
Cambio de sensor lambda	2013-2014	●												
Programación del inyector	2013-2014	●												
Regeneración forzada	2013-2014	●												
Resetear bomba de combustible	2013-2014	●												
Intercambio del catalizador de oxidación	2013-2014	●												
Adaptación de la válvula de EGR de baja presión	2013-2014	●												
Resetear agua en el sensor de combustible	2013-2014	●												

Land Rover

	Modelo anual actualizado	Engine	Brake	Instrument	AC	Gearbox	Immobiliser	Restraints	Multifunction	Service	EV	Suspension	TPMS	ADAS
Reajuste del control de reducción selectiva del catalizador	2013-2014	●												
Resetear el servicio de aceite	2013-2014	●												
Reajustar sistema SCR - Iniciar inhibición	2013-2014	●												
Rutina de configuración de ruta aérea	2013-2014	●												
Lectura del código del inyector	2013-2014	●												
Calibración del acelerómetro longitudinal	2013-2014		●											
Activación del freno de estacionamiento	2013-2014		●											
Salir del modo de mantenimiento de la aplicación	2013-2014		●											
Liberar a posición de servicio	2013-2014		●											
Inicialización del motor paso a paso	2013-2014				●									
Detección de parada final de los accionadores	2013-2014				●									
Sustitución de la batería	2013-2014								●					
Programación del ID del sensor de rueda	2013-2014								●				●	
Calibración del cristal de la puerta del lado del conductor	2013-2014								●					
Calibrar el control de volumen dinámico	2013-2014								●					
Calibración del cristal de la puerta del lado del acompañante	2013-2014								●					
Detección de fraude	2013-2014													
Discovery Sport [L550]	2014-2016		●											
Modo de mantenimiento del freno de estacionamiento electrónico	2014-2016		●											
Liberar freno de estacionamiento	2014-2016		●											
Accionar freno de estacionamiento	2014-2016		●											
Discovery Sport [L550]	2017-2020		●											
Calibración del acelerómetro longitudinal	2017-2020		●											
Accionar freno de estacionamiento	2017-2020		●											
Aplicación de modo de mantenimiento de salida tras reparación	2017-2020		●											
Pasar a modo de revisión (antes de reparación)	2017-2020		●											